



1. Esama siena
2. Rūsio siena (antžeminė cokolio dalis)
3. Esama vidaus apdaila
4. Esama perdana
5. Esama rūsio lubų apdaila
6. Klijų sluoksnis
7. 130 mm storio akmens vatos plokštės , kurių $\lambda=0.038W/(m^2K)$
8. Tvirtinimo detalė

Atest.Nr. 0945	UAB "SANDA"				2009-05-01-DP			
Atest.Nr.	Pareigos	V.Pavardė	Data	Parašas	Lentvario vaikų globos namų rekonstravimas. Klevų al. 24, Letvaris, Trakų raj.			
	Direktorius	R. Patėjūnas	2009.05					
Atest.Nr. 5637	UAB "PROJEKTŲ RENGIMO CENTRAS"				Perdangos šiltinimo įrengimas virš nešildomų rūsio patalpų		Laida	
A 1183	PDV, PV	A. Mitkienė	2009.05				O	
	Proj.	1.Prašmuntaitė	2009.05					
Stadija: DP	Užsakovas: Lentvario vaikų globos namai				2009-05-01-DP-I-A		Lapas	Lapų
						14	22	